FICHA DE BOA PRÁCTICA

Título	Estudio de gas radon no Concello da Estrada
Concello	A Estrada
Provincia	Pontevedra
Temática	Aire interior
Obxectivo	Medir radon en edificios municipais e mitigar
Descrición	Estudo en edificios de propiedade municipal e voluntario en 100 domicilios. Información á cidadanía, radio, publicidade para que poidesen participar. Rexistro de entrada. Medición no Laboratorio de Radon de Galicia.
Inicio-Remate	2024-2025
Organismos participantes	Concello da Estrada; Laboratorio de Radon de Galicia
Participación cidadá	Non
Financiamento	Concello da Estrada
Resultados obtidos	En edificios municipais con niveis elevados fixéronse obras, fixéronse remedicións despois das obras. Os cidadáns participantes recibiron información de forma particular.
Barreiras	Complexo conseguir albaneis que poideran facer a obra. Barreras na burocracia. Medo na poboación.
Factores facilitadores	-
Difusión de resultados	Non. Teñen pensado facer un informe.